Henny Penny Corp.
Friteuse à faible volume d'huile - Électrique

LVE-102; LVE-103; LVE-104

Renvoi (facultatil)

Tâches d'entretien quotidiennes

FR 01D01 Filtrage de maintien

FR 01D02 Remplacement du tampon de filtre

Tâches d'entretien trimestrielles

FR 01Q03 Remplacer le joint torique du système de filtrage

FR 01Q01 Nettoyage à fond

Modèle LVE-103

A. Bac de vidange de filtre, **B**. Bidon en boîte

△ Dangers
Ces icônes attirent l'attention sur un risque possible de blessures.

Attention à l'équipement
Prêter attention à cette icône pour trouver des informations sur la façon d'éviter d'endommager l'équipement quand on effectue une opération.

✪ Conseils
Prêter attention à cette icône pour trouver des conseils utiles sur la façon d'effectuer une opération.

©McDonald's Corporation – Manuel d'entretien systématique – Révision : janvier 2008